

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации для проведения работ по сохранению
(включая приспособление для современного использования)
отдельных помещений на объекте культурного наследия
регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг.,
арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), пунктом 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Дата начала проведения экспертизы	5 июня 2025 года
Дата окончания проведения экспертизы	22 октября 2025 года
Место проведения экспертизы	г. Москва
Сведения о заказчике экспертизы	ООО «Строительная компания Альянс+», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д. 9, к. 1, пом. 17, оф. 4, ИНН 5047040664, ОГРН 1035009562830

Сведения об экспертах, проводивших экспертизу

Фамилия, имя, отчество	Пуришева Елена Владимировна
Образование	высшее
Специальность	Архитектор I категории (направление – проектные работы по сохранению объектов культурного наследия) (приказ Минкультуры России от 19.03.2015 № 433), архитектор-реставратор
Ученая степень (звание)	Заслуженный архитектор Российской Федерации
Место работы, должность	Налогоплательщик на профессиональный доход
Стаж работы	49 лет
Фамилия, имя и отчество	Смирнова Инна Юрьевна
Образование	Высшее

Специальность	Регионоведение
Ученая степень (звание)	не имеет
Место работы	Заместитель генерального директора ООО «Научно-методическое реставрационное объединение»
Стаж работы	19 лет
Фамилия, имя, отчество	Люликова Ольга Святославовна
Образование	Высшее
Специальность	юрист, специалист по реставрации памятников архитектуры и архитектурной среды
Ученая степень (звание)	не имеет
Место работы и должность	Налогоплательщик на профессиональный доход
Стаж работы	19 лет

**Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений,
изложенных в заключении в соответствии с законодательством
Российской Федерации**

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении, и обеспечивают объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также обоснованность своих выводов.

Цель экспертизы

Определение соответствия (положительное заключение) или не соответствия (отрицательное заключение) научно-проектной документации для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Объект экспертизы

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.»,

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3.

В границы проектирования входит часть четвертого этажа с антресолью в осях Р-Ш/46-54 и подкровельным пространством в осях Р-Ш/46-48.

Разработчик научно-проектной документации

Генеральный проектировщик: АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 06.12.2013 № МКРФ 01220) на основании контракта от 30.01.2024 № 006/01/0199 с ФГБУ «Российская государственная библиотека».

Проектировщик: ООО «Строительная компания Альянс+» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.09.2022 № МКРФ 22637) на основании договора от 26.02.2024 № 32413278535 с АО «МНРХУ».

Документы, представленные Заказчиком

Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3 (далее – Научно-проектная документация) в следующем составе:

№ тома	Обозначение	Наименование	Прим.
Раздел I. Предварительные работы			
1.1	006/01/0199-СП	Часть 1. Состав проектной документации	
1.2	006/01/0199-ПР-ПИ	Часть 2. Предварительные исследования памятника	
	006/01/0199-ПР-ФФ	Часть 3. Фотофиксация существующего состояния памятника	
	006/01/0199-ПР-ИРД	Часть 4. Исходно-разрешительная документация	
Раздел II. Комплексные научные исследования			
2.1	006/01/0199-НИ-ИАИ	Часть 1. Историко-архивные и библиографический исследования	

		Часть 2. Натурные исследования	
2.2.1	006/01/0199-НИ-ОЧ	Книга 1. Архитектурно-археологические обмеры.	
2.3	006/01/0199-НИ-ИИ	Часть 3. Инженерно-технические исследования. Зондажи	
2.4	006/01/0199-НИ-ХТИ	Часть 4. Химико-технологические исследования	
2.5	006/01/0199-НИ-МИ	Часть 5. Микологические исследования	
2.6	006/01/0199-НИ-О	Часть 6. Отчет по комплексным научным исследованиям	
Раздел III. Проект реставрации и приспособления			
Стадия 1. Эскизный проект			
3.1.1	006/01/0199-С1-ЭП-ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Архитектурные решения	
3.1.2.1	006/01/0199-С1-ЭП-АР1	Книга 1. Архитектурные решения по реставрации	
3.1.2.2	006/01/0199-С1-ЭП-АР2	Книга 2. Архитектурные решения по приспособлению	
3.1.3	006/01/0199-С1-ЭП-КР	Часть 3. Конструктивные решения	
Стадия 2. Проект			
3.2.1	006/01/0199-С1-П-ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Архитектурные решения	
3.2.2.1	006/01/0199-С1-П-АР1	Книга 1. Архитектурные решения по реставрации	
3.2.2.2	006/01/0199-С1-П-АР2	Книга 2. Архитектурные решения по приспособлению	
3.2.3	006/01/0199-С1-П-КР	Часть 3. Конструктивные решения	
		Часть 4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технологического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения	
3.2.4.1	006/01/0199-П-ЭОМ	Книга 1. Системы электроснабжения и электрооборудования. Система заземления и молниезащиты	
3.2.4.2	006/01/0199-П-ВК	Книга 2. Водоснабжение и водоотведение	

3.2.4.3	006/01/0199-П-ОВ1	Книга 3. Отопление и теплоснабжение	
3.2.4.4	006/01/0199-П-ОВ2	Книга 4. Вентиляция и кондиционирование.	
3.2.4.5	006/01/0199-П-АДИС	Книга 5. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	
3.2.4.6	006/01/0199-П-СКУД	Книга 6. Система контроля и управления доступом	
3.2.4.7	006/01/0199-П-СОТ	Книга 7. Система охранного телевидения	
3.2.4.8	006/01/0199-П-ОС	Книга 8. Система охранной сигнализации	
3.2.4.9	006/01/0199-П-СКС, ЛВС	Книга 9. Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть. Wi-Fi.	
3.2.4.1 0	006/01/0199-П-ССОИ, СХД	Книга 10. Система сбора и обработки информации. Система хранения данных	
3.2.4.1 1	006/01/0199-П-ЧС	Книга 11. Система часофикации	
3.2.4.1 2	006/01/0199-П-РС	Книга 12. Система радиофикации	
3.2.4.1 3	006/01/0199-П-ТХ	Книга 13. Технологические решения	
3.2.5	006/01/0199-П-ПОР	Часть 5. Проект организации реставрации	
		Часть 6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	
3.2.6.1	006/01/0199-П-ПБ	Книга 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Расчёт пожарных рисков.	
3.2.6.2	006/01/0199-П-АПС, СОУЭ	Книга 2. Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	
3.2.7	006/01/0199-П-ОДИ	Часть 7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения	
3.2.8	006/01/0199-П-ТБЭ	Часть 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации здания	

В составе Научно-проектной документации рассмотрены следующие документы:

- задание Департамента культурного наследия города Москвы на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.06.2019 №ДКН-055101-000126/19;

- разрешение Департамента культурного наследия города Москвы на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ от 22.04.2024 № ДКН-055201-00002807/24;

- приложение № 2 к решению Мосгорисполкома от 23.03.1987 № 647 «Список памятников архитектуры и градостроительства советского времени, имеющих общесоюзное значение»;

- распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 11.07.2014 № 655 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Библиотека им. В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.»;

- приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 30.04.2019 № 346 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Библиотека им. В.И. Ленина», расположенного по адресу (местонахождение): г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 2, 3, 4, 5»;

- паспорт объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Библиотека им. В.И. Ленина», расположенного по адресу (местонахождение): г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 2, 3, 4, 5, оформленный Управлением государственного учета и экспертизы объектов культурного наследия Департамента культурного наследия города Москвы;

- поэтажные планы БТИ и экспликация помещений объекта по адресу: Воздвиженка, д. 3/5, корп. В;

- паспорт «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ» по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, корп. В, выданное Москомархитектуры № АВ01545;

- акт визуального осмотра технического состояния здания, предварительные соображения по научно-реставрационным работам, программа научно-исследовательских работ;

- акт определения сложности по видам научно-проектных работ;

- акт определения физического объема памятника (в границах исследуемых помещений), акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия;

- предварительное инженерно-реставрационное заключение о техническом состоянии несущих конструкций;

- акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской

Федерации от 01.03.2024;

- выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (дата предоставления лицензии 26.09.2022, номер лицензии № МКРФ 22637).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Закон города Москвы от 14.07.2000 № 26 «Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры».

4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

5. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

6. Решение Исполкома Московского городского совета народных депутатов от 23.03.1987 № 647 «О принятии под государственную охрану зданий памятников архитектуры советского времени».

7. Приказ Минкультуры России от 13.11.2015 № 17990-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина», 1928-1941 гг. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

8. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст.

9. ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст.

10. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники

истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст.

11. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком, не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика.

Эксперты не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

Перед началом проведения экспертизы экспертной комиссией проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (протокол № 1 заседания экспертной комиссии – **приложение № 1** к настоящему акту).

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии проведен анализ научно-проектной документации с применением метода сравнительного анализа в части ее соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту культурного наследия, полученных от Заказчика в объеме, достаточном для вывода экспертизы.

В результате обмена мнениями экспертов, обобщены и сформулированы выводы экспертизы (протокол № 2 экспертной комиссии – **приложение № 2** к настоящему акту).

**Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведенных исследований**

Сведения об объекте культурного наследия

Объект культурного наследия «Библиотека им. В.И. Ленина» по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 2, 3, 4, 5 принят на государственную охрану на основании Решения Исполкома Московского городского совета народных депутатов от 23.03.1987 № 647 «О принятии под государственную охрану зданий памятников архитектуры советского времени» (далее – Объект). Адрес Объекта на момент принятия на государственную охрану: г. Москва, Калинина просп., 3/24.

Объект зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под регистрационным номером **771510261310005** (приказ Минкультуры России от 13.11.2015 № 17990-р).

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, утвержденное приказом Департаментом культурного наследия города Москвы от 30.04.2019 № 346 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Библиотека им. В.И. Ленина», расположенного по адресу (местонахождение): г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 2, 3, 4, 5». Собственником (пользователем) Объекта является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (свидетельство о государственной регистрации права от 21.12.2000 № 77-01/00-161/2000-107281).

Границы территории Объекта утверждены постановлением Правительства Москвы от 05.10.2010 № 903-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в пределах Центрального административного округа города Москвы».

Территория Объекта расположена в границах объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Село Ваганьково», XV-XVII вв. н.э.» (решение Президиума Моссовета от 30.07.1992 № 84), «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв. н.э.» (Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»); выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14.11.2017 № 885 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII

в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории»).

Зоны охраны Объекта утверждены постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 № 545 «Об утверждении охранной зоны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)».

Предмет охраны Объекта утвержден распоряжением Департамента культурного наследия г. Москвы от 11.07.2014 № 655 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Библиотека им. В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.».

Особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному
сохранению и составляющие предмет его охраны

Строение 3:

- местоположение и градостроительные характеристики здания 1928-1930 годов, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала;
- объемно-пространственная композиция четырехэтажного с подвалом здания 1928-1930 годов, включая высотные отметки по венчающим карнизам;
- крыша 1928-1930 годов, ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия, высотные отметки по конькам;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1928-1930 годов, включая местоположение, форму, размер, оформление оконных и дверных проемов, венчающие карнизы, лопатки, прямоугольные филенки, подоконные вставки с барельефами, портик с двумя рядами прямоугольных колонн;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей 1928-1930 годов;
- колористическое решение фасадов здания 1928-1930 годов (уточняется в процессе натурных реставрационных исследований);
- пространственно-планировочная структура интерьеров здания 1928-1930 годов в пределах капитальных стен, перегородок, опорных конструкций и перекрытий;
- капитальные стены, перегородки, опорные конструкции и перекрытия 1928-1930 годов, их конструкция и материал;
- декоративное оформление интерьеров 1928-1940-х годов, в том числе штукатурные тяги, колонны, пилястры, столбы, деревянные панели, паркет (уточняется в процессе натурных реставрационных исследований);
- материал и характер отделки интерьеров 1928-1940-х годов, в том числе облицовка природным мрамором;

- лестницы 1928-1930-х годов, их местоположение, материал, конструкция и декоративное оформление;
- характер оформления, материал и колористическое решение столярных заполнений оконных и дверных проемов 1928-1930-х годов (уточняется в процессе натурных реставрационных исследований).

Краткие сведения о времени возникновения объекта культурного наследия
и связанных с ним исторических событиях

Комплекс зданий Библиотеки им. В.И. Ленина находится в историческом районе города Москвы, Старое Ваганьково. Археологи установили, что именно здесь, близ урочища Ваганьково, у впадения реки Неглинки в Москву, возникло одно из первых поселений, с которых началась история города Москвы.

В XII-XIII веках, когда вся Москва занимала территорию современного Кремля, Ваганьково играло роль ближнего пригорода, предместья. И с давних времен оно принадлежало московской великокняжеской фамилии. В XV веке здесь был построен дворец Софьи Витовтовны - жены Василия I.

Первый из Романовых, царь Михаил Федорович, построил на вершине холма церковь в честь своего небесного покровителя - Святого Михаила Малеина, а ваганьковские земли отдал родственникам своей жены Стрешневым. Потом имение перешло к Нарышкиным, из рода которых была Наталья Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича и мать Петра I.

Алексей Михайлович распорядился освободить Ваганьковский холм от «лишнего» населения, и всех жителей выселили в пригород Москвы, за реку Пресню, где возникло поселение Новое Ваганьково со своим кладбищем. Вот тогда поселение на холме напротив Кремля стало называться Старым Ваганьково. Но собственную загородную резиденцию Алексей Михайлович устраивает в Коломенском, а земли в Старом Ваганьково раздает приближенным боярам, церквям и монастырям.

В петровскую эпоху на Ваганьковском холме появляется один из дворцов князя Меншикова. Известно, что дом Меншикова был очень большим и построен был в «голландском» стиле. Позднее дом был подарен юным царем Петром Алексеевичем царевне Прасковье Ивановне, племяннице Петра I.

После ранней смерти царевны Прасковьи здание вернули сыну Меншикова - Александру Александровичу. Дом поменял несколько хозяев, пока в нем не устроили Тургеневские богадельни для бедных стариков. В 1783 году московский генерал-губернатор Захар Григорьевич Чернышов передал участок на Ваганьковском холме в вечное и потомственное владение капитану-поручику Семёновского полка, Петру Егоровичу Пашкову, который в 1784-1786 годах построил на этом месте дворец с парком, фонтанами, павлинами, скульптурами.

Авторство проекта приписывают архитектору Баженову. Первый владелец дома Петр Егорович Пашков передал его двоюродному брату. При новом владельце дом в 1812 году пострадал во время пожара, но был восстановлен.

В 1839 году дом был приобретен у последней наследницы рода Пашковых в казну и использовался для различных культурно-просветительных целей, пока в нем не разместили Румянцевский музей с библиотекой.

История Российской государственной библиотеки началась в 1862 году с переезда Румянцевского музея из Санкт-Петербурга в Москву. Граф Николай Румянцев много лет собирал книги, рукописи, карты, атласы и этот частный Музеум, открывшийся уже после смерти графа, был доступен горожанам «на благое просвещение». Несмотря на то, что музей входил в состав Императорской публичной библиотеки, его положение в городе на Неве можно было назвать бедственным. Выход нашёл писатель и музейный хранитель Владимир Одоевский, предложивший перевезти коллекцию в Москву, где она будет востребована и сохранена.

Вновь создаваемое в Москве учреждение получило название «Музей наук и искусств». Музей разместился в одном из самых знаменитых московских зданий – в Доме Пашкова на Ваганьковском холме. В 1894 году у библиотеки появилось высокое покровительство – императорская семья помогала и редкими книгами, и деньгами. В связи с празднованием 300-летия дома Романовых музеем присвоили новое наименование – Императорский Московский и Румянцевский музей.

После 1917 года Румянцевский музей утратил титул «Императорский». В 1918 году переезд Советского правительства из Петрограда в Москву изменил статус города и музея. Москва стала столицей СССР, а Румянцевский музей стал считаться главной государственной библиотекой.

6 февраля 1925 года Библиотека Государственного Румянцевского музея была преобразована в Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина.

В 1926 году Совнарком признал «существующее здание Ленинской библиотеки несоответствующим ее работе и значению».

В 1927—1929 годах в три этапа прошел конкурс на лучший проект. В итоге предпочтение отдали проекту знаменитых советских архитекторов Владимира Гельфрейха и Владимира Щуко.

Для застройки был выбран квартал рядом с домом Пашкова, на углу Моховой и Воздвиженки. Архитекторы спроектировали сложный комплекс из шести зданий, образующий систему дворов и колоннад. Замысел предполагал создание своеобразного «пролетарского форума» в самом сердце Москвы, напротив Кремля. Авторы сумели объединить в одно художественное целое советский монументализм и неоклассические формы. Новое здание гармонично вписалось в архитектурное окружение — Кремль, Московский университет, Манеж, Дом Пашкова.

Строительство комплекса началось в 1928 году и растянулось на три десятилетия, завершившись лишь в конце 1950-х годов.

Здание библиотеки щедро украшено. Между пилонами фасада расположились бронзовые барельефы с изображением ученых, мыслителей, писателей - Архимеда, Коперника, Галилея, Ньютона, Ломоносова, Дарвина, Пушкина, Гоголя. Скульптурный фриз над главным портиком выполнен в основном по рисункам академика архитектуры и театрального художника Владимира Щуко. В оформлении Всесоюзной библиотеки имени Ленина приняли участие такие мастера, как Матвей Манизер, Надежда Крандиевская, Вера Мухина, Сергей Евсеев, Всеволод Лишев. Импозантный конференц-зал спроектировал архитектор Александр Хряков.

Для облицовки фасадов использовались известняк и торжественный черный гранит, для интерьеров — мрамор, бронза, дубовые стеновые панели. Парадную мраморную лестницу еще до войны запечатлел художник с мировым именем Василий Шухаев.

В конце тридцатых годов построили 19-ярусное книгохранилище. Война помешала выполнить все работы в намеченные сроки. Работы по строительству корпуса «В» возобновлены только в 1946 году. Строительство и освоение библиотечного комплекса продлилось до 1960 года. В дальнейшем значительных строительных работ не проводилось. Развитие метрополитена в послевоенные годы в районе Библиотеки оказало негативное влияние на комплекс зданий здания, вызывая их деформацию.

Корпус «В» (корпус 3) - представляет собой пример архитектуры советского периода, сочетающий в себе функциональность и эстетику. В структуре зданий РГБ корпус 3 примыкает к корпусу 2, его главный фасад является продолжением фасада, обращенного к ул. Воздвиженка и формирует пространство внутреннего полузамкнутого колоннадой двора. Фасад украшен на всю высоту рядами больших окон с первоначальной расстекловкой и пилястрами; под окнами - металлические барельефы прямоугольной формы. Вход в корпус отмечен небольшим ризалитом.

Планировочная структура корпуса складывается из сочетания больших читательных залов и небольших административных помещений, расположенных вдоль коридоров. За время эксплуатации здания осуществлена перепланировка вестибюля корпуса «В», были созданы перегородки, ранее не существовавшие, а также назначение помещений не соответствуют изначальному проекту.

Зал периодических изданий в корпусе «В» библиотеки, некогда украшенный деревянной отделкой, кессонированными потолками и квадратными пилонами, разделяющими зал на нефы, претерпел значительные изменения. Перестановка стеллажей и столов полностью изменила его облик. Часть оригинальных книжных шкафов, располагавшихся вдоль стен, была утеряна.

Исчезла и деревянно-стеклянная перегородка, украшавшая торцевую стену, которую можно видеть на фотографиях 1939 года. Особого внимания заслуживает оригинальная система освещения зала. Центральные части деревянных квадратных кессонов потолка имели вставки из непрозрачного матового стекла. Свет, рассеиваясь, проникал через них, создавая мягкое освещение. Это придавало залу особую атмосферу, подчеркивая его уникальность. Эта атмосфера не сохранилась. В период с 1971 по 1978 годы зал претерпел масштабную перестройку. Из проекта 1971 года и 1978 года видно, что на месте бывшей столовой, не отвечающей возросшим требованиям по обслуживанию посетителей библиотеки, планировалось организовать кафе на 140 или 200 посадочных мест. Данные перестройки привели к утрате исторического облика памятника.

Начиная с 80-х и вплоть до 90-х гг. проводились локальные реставрационные работы, касающиеся не только фасадов, но и интерьеров памятника.

29 января 1992 года указом президента России Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В.И. Ленина была преобразована в Российскую государственную библиотеку (РГБ).

В 1999 году были отреставрированы фасады корпусов А, Б и Д, отремонтирована кровля.

В 2018 году были выполнены ремонтно-реставрационные работы оконных блоков.

Сегодня РГБ располагает фондом, насчитывающим около 47 миллионов единиц хранения. Библиотека предоставляет доступ к своим ресурсам через 36 читальных залов, а также активно развивает онлайн-сервисы.

Описание облика объекта культурного наследия

Здание нежилое четырехэтажное с подвалом, сложное в плане. Фасады строения 3 (корпус В) выходят во внутренний двор библиотеки. Здание является частью комплекса строений объекта культурного наследия регионального значения «Библиотека им. В.И. Ленина». Крыша корпуса «В» выполнена в середине 50-х гг. XX в. и представляет собой разноуровневую конструкцию из двутавров с уложенными поверх них плитами, остекление выполнено в металлических рамах.

Помещение (зал), входящее в границы проектирования, расположено на 4 этаже, имеет прямоугольную форму в плане с повышенной центральной частью второго света. Часть зала ограждена современной остекленной перегородкой.

Полы зала паркетные с раскладкой «елка», разделенные двумя линиями паркета с прямой укладкой плашки, по периметру помещения выполнена прямая укладка плашки. Паркет поздний.

Пол подкровельного пространства имеет покрытие из бетонной тротуарной плитки.

Стены зала оштукатурены и окрашены. Колонны и нижняя часть стен зала отделаны деревянными панелями. С двух сторон от входа в зал в осях 48-51/Ф расположены деревянные стеллажи. В подоконных нишах установлены простые деревянные экраны в виде вертикальной решетки.

Потолки имеют штукатурную отделку с тягами, окрашены. Потолок высокой части зала кессонный.

Заполнения дверных проемов, расположенных по центру торцевых стен зала, деревянные двухстворчатые. Двери санузлов – деревянные одностворчатые. Являются первоначальными. Двери перегородки – современные остекленные.

Оконные заполнения первого уровня света – современные стеклопакеты. Состояние окон удовлетворительное.

Оконные заполнения второго света зала металлические в две нитки. Окна имеют поздние элементы (форточки) и находятся в неудовлетворительном состоянии. Частично сохранились элементы механизма открывания окон для проветривания.

Светильники – современные.

Стены антресоли оштукатурены и окрашены. Антресоль разделена перегородками на несколько помещений. Перегородки – поздние.

Стены и полы санузлов отделаны современной керамической плиткой.

Стена в осях 48/Т-Ш отделана каменной штукатуркой.

В осях 49-51/Х-Ц в перекрытии имеется заделанный лестничный проем. Лестница, ведущая с антресоли 3-го этажа на 4 этаж, сохранилась, но находится в неудовлетворительном состоянии.

Результаты комплексных научных исследований

В ходе историко-культурных и библиографических исследований составлена историческая справка, где осуществлен архитектурно-художественный анализ объекта культурного наследия, представлены сведения о строительстве объекта, изменения в пользовании объекта, описание ремонтов, перестроек. Приведен список архивных материалов и библиографический список литературы, прилагаются иллюстративные материалы. В процессе изучения архивных материалов составлена строительная периодизация в границах проектирования, а также определено, что исторический облик зала изменился частично (выполнены остекленная перегородка в зале 4-го этажа, укладка позднего паркета поверх исторического, устройство позднего перекрытия антресоли, светового фонаря в середине 1950-х годов, заменена система освещения, утрачена оригинальная отделка помещений).

В ходе **натурных историко-архитектурных исследований** проведены обмерные работы методом ручного обмера с использованием рулетки, лазерного дальномера и лазерного уровня. В процессе обмерной работы были определены размеры помещений 4 этажа в границах проектирования, антресоли, подкровельного пространства и кровли, а также размеры и привязки отдельных элементов и деталей. На основе проведенных работ выполнены обмерные чертежи (планы, фасады, разрезы, детали).

На основании разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ от 22.04.2024 № ДКН-055201-00002807/24 выполнены **зондажи** для определения наличия первоначальных красочных слоев и состояния отделки пола 4-го этажа, по результатам которых выявлено следующее:

- при выполнении послойных раскрытий определены первоначальные расколеровки и последующие их изменения при поздних ремонтах, а именно: стены и потолки помещений покрыты цементно-известково-песчаной штукатуркой, наиболее ранний красочный слой стен имеет бледный желтовато-зеленый цвет (S1020-G60Y), стены подкровельного пространства имеют подготовительный слой цементно-известково-песчаной штукатурки, 2 слой – декоративная каменная штукатурка светло-серого цвета (S1002–Y);

- под слоем современного паркета выявлен исторический паркет, состояние которого неудовлетворительное, на его поверхности имеются трещины, сколы и другие дефекты, что свидетельствуют о значительном износе.

В ходе **инженерно-технического исследования** проведено визуальное и детальное обследование несущих и ограждающих конструкций с выполнением фотофиксации общего вида здания, отдельных элементов, конструкций здания, по результатам исследования разработаны рекомендации по дальнейшему проектированию.

Фундаменты: столбчатые монолитные железобетонные исходя из архивных данных Моспроекта, 1966 года. По косвенным признакам (трещинам, кренам, деформациям вышележащих конструкций) дефектов и повреждений конструкций фундаментов не обнаружено.

Техническое состояние конструкций фундамента здания оценивается как работоспособное.

Цоколи и отмостки: цоколь гранитный, отмостка асфальтовая.

Техническое состояние цоколя и отмостки здания оценивается как работоспособное.

Стены: выполнены из кладки из шлакобетонных блоков толщиной 900мм. Оштукатурены снаружи и изнутри.

По данным вскрытия стен 4-го этажа здания определены толщина штукатурного слоя, цементно-песчаного раствора, кладка, отделка фасадов.

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения стен и перегородок:

- горизонтальные, вертикальные и наклонные трещины в штукатурных слоях;
- трещины от углов дверных проемов;
- растрескивание отделочного покрытия стен;
- скол и сквозное отверстие в стене 4-го этажа;
- разрушение штукатурных слоев;
- замачивание наружной части стены лестничной клетки, биологические поражения.

Техническое состояние стен здания оценивается как работоспособное.

Колонны: каркас здания выполнен из монолитных железобетонных колонн с размерами сечения 400х400 мм.

В ходе проведения детального (инструментального) обследования было выполнено вскрытие отделочных покрытий для определения сечения колонн. Согласно данным вскрытия колонна галереи в осях «48/Х» обшита шлакобетоном, и штукатурным слоем толщиной 40-75 мм. В ходе обследования дефекты и повреждения конструкций не выявлены.

В ходе проведения оценки прочностных характеристик железобетонных конструкций определена прочность бетона конструкций 4-го этажа в осях «53-46/Ф-Ш», что соответствует фактическому классу В26.

Техническое состояние колонн здания оценивается как работоспособное.

Крыша, кровля: крыша корпуса «В» выполнена в середине 50-х гг. XX в. Представляет собой разноуровневую конструкцию из двутавров с уложенными поверх них плитами, остекление выполнено в металлических рамах. Конструкция кровли не утеплена.

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения конструкций покрытия кровли:

- разрушение защитного слоя бетона плит покрытия кровли, сколы на поверхности плит с оголением и коррозией арматурных стержней;
- следы протечек и увлажнений на конструкциях покрытия;
- растрескивание плиты покрытия;
- сколы на опорных участках плит покрытия.

Балки покрытия кровли: стропильные балки кровли металлические.

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения балок покрытия:

- коррозия балок покрытия.

Кровля: мягкая рулонная, скатная.

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения кровли:

- неплотное примыкание вертикальной гидроизоляции к стене светового фонаря;

- скопление воды и мусора на кровельном покрытии.

Техническое состояние конструкций кровли, балок покрытия оценивается как ограниченно-работоспособное, кровли - работоспособное.

Стеновые ограждения светового фонаря: конструкции светового фонаря представляют собой вертикальные стойки обрезаемого двутавра №16 со стеновыми ограждениями, оконными проемами.

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения конструкций стенового ограждения светового фонаря:

- разрушение защитного слоя бетона стеновых ограждений, сколы бетона с оголением и коррозией арматурных стержней;

- замачивание стеновых ограждений, в уровне кровли, биологические поражения, образование растительности (мха);

- следы замачивания и промерзания на перемычках над оконными проемами светового фонаря;

- коррозия стальных стоек и балок ограждающих конструкций.

Техническое состояние конструкций стенового ограждения светового фонаря здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

Перекрытия 4-го этажа: представляют собой монолитную плиту толщиной 112 мм.

По результатам расчета при существующих нагрузках выявлены участки плиты перекрытия над 4 этажом в осях «51-53/Ф-Ш», которые не удовлетворяют требованиям по несущей способности, фактического армирования недостаточно для восприятия существующих нагрузок.

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения перекрытия 4-го этажа:

- растрескивание штукатурных слоев на потолке;

- разрушение плитки пола в подкровельного пространства.

Техническое состояние перекрытий здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

Балки перекрытия 4-го этажа: монолитные железобетонные прямоугольного сечения.

По результатам поверочного расчета несущая способность главной балки перекрытия над 4 этажом в середине пролета, второстепенной балки перекрытия над 4 этажом в середине пролета при существующих нагрузках обеспечивается, главной балки перекрытия над 4 этажом у опоры при существующих нагрузках не обеспечивается.

В ходе проведения обследования были выявлены следующие дефекты и повреждения балок перекрытия:

- трещины в штукатурном слое в месте примыкания балки к колонне в уровне антресоли.

Техническое состояние балок перекрытия здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

Лестницы: главная лестница в корпусе – ж/б, ступени и подступенки облицованы деревом, финишное покрытие лестничных площадок – паркет, с первоначальным ограждением. В осях в осях 49/У-Ф расположена винтовая лестница, ведущая с 4-го этажа на антресоль. В осях 49-51/Х-Ц в перекрытии имеется заделанный лестничный проем. Лестница, ведущая с антресоли 3-го этажа на 4 этаж, сохранилась, но находится в неудовлетворительном состоянии.

Оконные и дверные заполнения: заполнения дверных проемов, расположенных по центру торцевых стен зала, деревянные двухстворчатые. Двери остекленной перегородки – современные остекленные.

Оконные заполнения первого уровня света – современные стеклопакеты.

Оконные заполнения второго света зала металлические в две нитки. Окна имеют поздние элементы (форточки) и находятся в неудовлетворительном состоянии. Частично сохранились элементы механизма открывания окон для проветривания.

Системы инженерного обеспечения: электрообеспечение, отопление, канализация и водоснабжение централизованное.

Электрооборудование - этажные щиты и кабельные линии, освещение не соответствуют действующим нормам, состояние неудовлетворительное, физический износ – 40%;

Горячее водоснабжение – стояк трубопровода ГВС при пересечении строительной конструкции проложен в гильзе без заделки негорючими материалами, трубопроводы системы водоснабжения не соответствуют действующим нормам, состояние удовлетворительное, физический износ – 20%;

Отопление – на участках трубопровода системы отопления, на фланцах и арматуре отсутствует тепловая изоляция, состояние удовлетворительное, физический износ – 20%;

Холодное водоснабжение – изоляция трубопровода ХВС отсутствует, состояние удовлетворительное, физический износ – 15%;

Канализация – трубопроводы системы канализации защиты в стены, заложены плиткой и судить о их состоянии без вскрытия стен не представляется возможным;

Вентиляция – наблюдается коррозия и износ конструкций системы вентиляции, состояние неудовлетворительное.

По результатам **инженерного химико-технологического исследования** выявлено следующее:

- наблюдаются многочисленные ремонтные штукатурки и покраски, нанесённые после деструкции и утрат первоначального отделочного слоя;
 - стены помещений покрыты цементно-известково-песчаной штукатуркой с последующими покрасками, наполнитель всех штукатурных слоев преимущественно кварцевый;
 - потолки помещений покрыты цементно-известково-песчаной штукатуркой с последующими покрасками, наполнитель всех штукатурных слоев преимущественно кварцевый;
 - все штукатурные слои в интерьерах имеют неравномерный перемес вяжущего с наполнителем;
 - наиболее ранний красочный слой имеет бледный желтовато-зеленый цвет (S1020-G60Y).
 - стены подкровельного пространства имеют подготовительный слой цементно-известково-песчаной штукатурки, наполнитель преимущественно кварцевый, 2 слой – декоративная каменная штукатурка светло-серого цвета (S1002-Y), толщиной 1 см, вяжущее – известково-цементное (белый цемент), наполнитель колотые частицы белого мрамора;
 - все штукатурные слои стен подкровельного пространства имеют неравномерный перемес вяжущего с наполнителем;
 - поверхность стены по оси Т в осях 48-47 имеет синтетическую покраску белого цвета;
 - поверхность стен подкровельного пространства сильно загрязнена.
- По результатам проведенных работ по количественному **микробиологическому (бактериологическому и микологическому) исследованию** воздушной среды помещения №8 выявлено следующее:
- неравномерное распределение степени микробной контаминации от допустимого уровня до значительного его превышения как по грибной составляющей, так и в отдельных зонах по бактериальной составляющей;
 - 4 зоны повышенной микробной контаминации, 1 зона высокой микробной контаминации и 1 зона чрезвычайно высокой микробной контаминации;
 - неравномерное распределение спор микроорганизмов в воздухе связано с отсутствием рабочей системы вентиляции: вентиляционные отверстия частично перекрыты, в открытых каналах отсутствует движение воздуха;
 - воздух за отопительными коробами также заспорен, что требует его обеззараживания с очисткой и дезинфекцией стен вблизи отопительных приборов;
 - зоны превышения допустимого уровня микробной контаминации, от незначительного (в 1,5-2 раза) до существенного (в 3-6 раз и более) выявлены во всех частях помещения, как в левой, так и в правой сторонах, как в нижней части

у пола, так и в середине на уровне средних полок шкафов и наверху вблизи вентиляционных отверстий;

- отсутствие превышения уровня микробной контаминации воздуха или его незначительное превышение в 14 зонах из 20 оставляет помещение, в целом, пригодным для хранения картотеки и иных видов использования под нужды библиотеки при выполнении рекомендаций.

Предлагаемые проектные решения

Архитектурные решения проекта реставрации:

- демонтаж части существующей кровли в осях 46-48/Т-III с последующим восстановлением без изменения конфигурации и высотных отметок;
- расчистка и воссоздание штукатурки отделки стен подкровельного пространства в осях 46-48/Т-III в местах деструкции;
- обработка антисептирующим составом поверхности стен подкровельного пространства;
- демонтаж пола подкровельного пространства, расчистка до плиты перекрытия;
- восстановление пола подкровельного пространства из тротуарной плитки;
- демонтаж поздней остекленной перегородки зала;
- демонтаж поздних перегородок антресоли;
- демонтаж поздних оконных заполнений антресоли;
- демонтаж позднего паркетного покрытия пола зала с последующим воссозданием первоначального паркета согласно проекту;
- демонтаж позднего пола антресоли;
- расчистка стен и потолков зала от поздних покрасок;
- расчистка с последующим воссозданием штукатурной отделки стен и потолков зала в местах деструкции;
- окраска стен и потолков зала согласно колористическому решению проекта;
- замена деревянных подоконных экранов на новые, выполненные по аналогу существующих (зал);
- реставрация столярных заполнений дверных проемов зала и санузлов (4 этаж) с частичной заменой элементов;
- реставрация деревянной отделки колонн и деревянной обшивки стен с частичной заменой элементов (зал);
- замена современных пластиковых подоконников на новые выполненные из дерева (зал);
- реставрация механизмов открывания окон второго света;

- раскрытие ранее заложенного лестничного проема в перекрытии в осях 49-51/Х-Ц (лестница) для восстановления доступа в зал 4 этажа с антресоли 3 этажа по сохранившейся первоначальной ж/б лестнице;
- реставрация маршей железобетонной лестницы (антресоль 3 этажа/4 этаж);
- реставрация паркетного покрытия площадки лестницы, деревянного ограждения, деревянных ступеней и подступенков лестницы с частичной заменой элементов;
- воссоздание утраченных секций ограждения лестницы по аналогу сохранившихся (зал);
- демонтаж отделки стен и полов санузлов из современной керамической плитки, обработка антисептирующим составом поверхностей в местах протечек;
- замена остекления оконных секций галереи подкровельного пространства;
- замена жалюзийного заполнения оконных секций галереи подкровельного пространства на новое, аналогичное существующему;
- расчистка металлических элементов конструкций крыши и рам остекления от старых покрасок и следов коррозии, обработка антикоррозионным грунтом, окраска;
- покрытие кровли выполняется аналогичным существующему покрытию из мягкого рулонного материала.

Архитектурные решения проекта приспособления:

- расширение дверного проема на отметке +43.700 в осях 47-48/Т для соблюдения современных требований пожарной безопасности при эвакуации;
- замена металлических дверей подкровельного пространства на новые металлические противопожарные двери;
- устройство остекленных перегородок высотой 3,200 м на металлическом каркасе (зал) для делового общения посетителей и сотрудников библиотеки;
- устройство акустических звукопоглощающих панелей над переговорными зонами (для приватности проведения переговоров);
- устройство дополнительного ограждения лестницы из противопожарного стекла, закрепленного на стойках по периметру со стороны зала;
- демонтаж перегородок туалетных кабин санузлов в осях 46-49/Т-У;
- устройство новых модульных перегородок туалетных кабин санузлов в осях 46-49/Т-У (отделка стен и полов выполняется согласно проекту);
- демонтаж существующего позднего деревянного перекрытия антресоли в осях 46-49/Т-У с последующим устройством нового деревянного перекрытия на отметке +43.100 (доступ к инженерным коммуникациям, расположенным в

запотолочном пространстве 4 этажа, предусматривается по существующей винтовой лестнице);

- устройство санузла в осях 48-51/Т-Ф (антресоль), отделка стен и полов выполняется согласно проекту;

- замена металлических оконных заполнений второго света зала на новые, выполненные по аналогу существующих с воссозданием исторической расстекловки (предусмотрена возможность обслуживания пространства между нитками остекления);

- устройство оконных заполнений антресоли в металлических рамах;

- устройство входов в проектируемый санузел (антресоль) в осях 48-51 по оси У с устройством лестниц.

Конструктивные решения:

1. Усиление существующего перекрытия в осях Т-Ш/46-48:

- демонтаж существующих конструкций пола согласно архитектурным решениям;

- демонтаж штукатурного слоя балок перекрытия;

- установка поперечной арматуры d12 с шагом 100 мм под существующие балки в осях Ф-Ш/46-48;

- укладка арматуры усиления плиты перекрытия и балок с заливкой бетоном В25 в осях Т-Ш/46-48;

- обетонирование нижней части балок.

2. Устройство полов антресоли на отм. + 43.100:

- демонтаж существующих деревянных конструкций антресоли, не отвечающих требованиям проекта;

- выполнение конструкций антресоли из деревянного бруса сечением главных стоек 100х100 мм с шагом 1,2х0,6 м, балки 100х120 мм с шагом 0,6 м;

- обустройство помещения антресоли согласно архитектурным решениям;

- подведение инженерных сетей;

- обработка всех металлоконструкций антикоррозионными составами.

Колористическое решение

Стены в административном помещении приняты бледного желтовато-зеленого цвета, колер NCS- INDEX S-1020-G60Y.

Потолок, кессоны, балки, окна второго света в административном помещении – белый цвет, колер NCS- INDEX S-0300-N.

Деревянные двери, откосы, обшивка стен, отделка колонн, ограждение лестницы – покрытие лаком.

Перегородки алюминиевые в административном помещении Graphitschwarz RAL 9011.

Инженерные решения включают модернизацию инженерных сетей и оборудования, а именно:

- системы электроснабжения и электрооборудования. Системы заземления и молниезащиты;
- водоснабжения и водоотведения;
- отопления и теплоснабжения;
- вентиляции и кондиционирования;
- автоматизации и диспетчеризации инженерных систем;
- системы контроля и управления доступом; системы охранного телевидения; системы охранной сигнализации;
- структурированной кабельной сети. Локальной вычислительной сети. Wi-Fi;
- системы сбора и обработки информации. Системы хранения данных;
- системы часофикации; системы радиофикации;
- технологические решения;
- инженерной укрепленности объекта;
- системы автоматической пожарной сигнализации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Обеспечение доступа маломобильных групп населения

Проектом предлагается обеспечить доступ инвалидов с нарушением зрения (С) и нарушением слуха (Г) в зал и санузелы 4 этажа в границах проектирования.

Обоснование выводов экспертизы

В результате всестороннего анализа представленной на экспертизу научно-проектной документации для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3, экспертная комиссия пришла к следующим выводам.

Научно-проектная документация выполнена ООО «Строительная компания Альянс+», имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.09.2022 № МКРФ 22637, в соответствии с заданием

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2019 № ДКН-055101-000126/19 и разрешением на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ от 22.04.2024 № ДКН-055201-00002807/24, выданных Департаментом культурного наследия города Москвы, что соответствует требованиям ст. 45 Федерального закона.

Проектные решения основаны на результатах комплексных научных исследований, включающих историко-архивные и библиографические исследования, натурные исследования, инженерно-технические исследования, химико-технологические исследования строительных и отделочных материалов, микологические исследования. Комплексные научные исследования выполнены в объеме, достаточном для обоснования принятых проектных решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия.

В процессе исследования составлен акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности безопасности объекта культурного наследия, содержащий выводы о том, что предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики объекта культурного наследия.

В границы проектирования входит часть четвертого этажа с антресолью в осях Р-Ш/46-54 и подкровельным пространством в осях Р-Ш/46-48. Проектом реставрации предусматривается сохранение исторического облика помещений в границах проектирования, включая реставрацию сохранившихся и воссоздание утраченных элементов, усиление существующих исторически значимых конструкций.

Проектной документацией планируется расчистка бухтящей штукатурки на локальных участках стен и потолков с последующим их восстановлением. Стены предлагается окрасить в первоначальный цвет по результатам химико-технологических исследований, колер S1020-G60Y; потолки и штукатурные тянутые элементы декора - в белый цвет аналогично существующему.

В ходе натурных исследований выявлено, что под современным паркетным покрытием сохранился первоначальный паркет, который по техническому состоянию не пригоден для эксплуатации и подлежит разбору с последующим воссозданием паркетного пола с раскладкой, выполненной аналогично исторической. Реставрация деревянных панелей отделки зала, а также дверей и стеллажей предусматривают частичную замену пришедших в негодность элементов. Замена деревянных подоконных экранов на новые по прямому аналогу вызвана их неудовлетворительным состоянием. При реставрации и воссоздании элементов соблюдается декоративное оформление интерьеров 1928-1940-х годов, в том числе деревянных панелей и паркета.

Металлические оконные заполнения второго света зала, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, предлагается заменить на новые, выполненные по аналогу существующих с воссозданием исторической расстекловки без форточек в соответствии с исторической фотографией 1950-х гг. (архив РГБ) и соблюдением местоположения, формы и размеров оконных заполнений.

Проектом реставрации предлагается демонтаж части плит существующей крыши в осях 46-48/Т-Ш для реставрационных работ по перекрытию в низкой части подкровельного пространства, с последующим восстановлением крыши без изменения конфигурации и высотных отметок. Остекление оконных секций предлагается заменить на новое, жалюзийное заполнение на аналогичное существующему.

Для восстановления доступа в зал 4 этажа с антресоли 3 этажа по сохранившейся первоначальной ж/б лестнице планируется раскрытие лестничного проема в перекрытии в осях 49-51/Х-Ц. Решениями по реставрации планируется восстановление паркетного покрытия площадки лестницы, деревянного ограждения, деревянных ступеней и подступенков лестницы с частичной заменой элементов. При выполнении данных работ лестница 1928-1930-х годов, ее местоположение, материал, конструкция и декоративное оформление остается без изменения. Утраченные секции ограждения лестницы воссоздаются по аналогу сохранившихся. В качестве приспособления воссозданные секции ограждения лестницы предлагается выполнить с дополнительным ограждением из противопожарного стекла, закрепленного на стойках по периметру ограждения со стороны зала, что не противоречит предмету охраны объекта культурного наследия.

Решения по приспособлению к современному использованию приняты на основе концепции использования пространства в границах проектирования для размещения компьютеризированных рабочих мест, переговорных зон и зон отдыха. Для создания переговорных зон планируется устройство остекленных перегородок высотой 3,200 м на металлическом каркасе. Это решение не нарушит целостности зала, а позволит выделить пространство для делового общения посетителей и сотрудников библиотеки. Данные конструкции являются некапитальными и имеют обратимый характер. Для приватности проведения переговоров проектом предлагается устройство акустических панелей над данными зонами.

Также планируется устройство на антресоли в осях 48-51/Т-Ф сан. узла. Устройство входа в проектируемый санузел предлагается выполнить со стороны подкровельного пространства в осях 48-49 по оси У с устройством новой лестницы. Данное решение дает возможность использовать сан. узел для обслуживающего здание технического персонала и исключает доступ сотрудников и посетителей библиотеки.

Том 3.2.9 «Сметная документация» не является предметом государственной историко-культурной экспертизы и не рассматривается в рамках проектной документации.

Предполагаемые работы ведутся без изменения конструктивной схемы здания, не нарушают прочность и устойчивость несущих конструкций. Проектные решения направлены на обеспечение поддержания объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии, позволят улучшить технические, эксплуатационные показатели безопасности здания.

Характер работ, предусмотренных научно-проектной документацией, позволяет сделать вывод о том, что особенности объекта культурного наследия, утвержденные распоряжением Департамента культурного наследия города Москвы от 11.07.2014 № 655 (крыша 1928-1930 гг., ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия, высотные отметки по конькам; пространственно-планировочная структура интерьеров 1928-1930 гг. в пределах капитальных стен, перегородок, опорных конструкций и перекрытий, декоративное оформление интерьеров 1928-1940-х гг.; материал и характер отделки интерьеров 1928-1940-х гг.; лестницы 1928-1930-х гг., характер оформления, материал и колористическое решение столярных заполнений оконных и дверных проемов 1928-1930-х гг.) сохраняются. На основании п. 3 ст. 47.3 Федерального закона проектом не проводятся работы, способные повлечь повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, изменяющие его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения.

Состав, комплектность и оформление проекта реставрации и приспособления для современного использования соответствуют требованиям и рекомендациям действующих нормативов, в том числе Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Научно-проектная документация разработана на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, достаточных для обоснования принятых проектных решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия. Представленная научно-проектная документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.

Вывод экспертизы

Предоставленная на экспертизу научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного

использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3, соответствует (**положительное заключение**), требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя комиссии Пуришевой Елены Владимировны, ответственного секретаря Смирновой Инны Юрьевны и члена комиссии Люликовой Ольги Святославовны, в соответствии с законодательством Российской Федерации признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона и за достоверность и обоснованность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в соответствии с пунктом 18 «б» Положения.

В соответствии с п. 27 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, неотъемлемой частью экспертного заключения являются протоколы экспертной комиссии и документы, подтверждающие право физических лиц осуществлять экспертизу.

Перечень приложений к акту историко-культурной экспертизы:

1. Приложение № 1. Копия Протокола № 1 от 5.06.2025 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3.

2. Приложение № 2. Копия Протокола № 2 от 22.10.2025 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения научно-проектной документации для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3.

3. Приложение № 3. Документы, подтверждающие право физических лиц осуществлять экспертизу (не подлежит размещению на официальном сайте органа охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Дата оформления заключения экспертизы: 22 октября 2025 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель экспертной комиссии

Пуришева Е.В.

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Смирнова И.Ю.

Эксперт

Люликова О.С.

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации для проведения работ по сохранению
(включая приспособление для современного использования)
отдельных помещений на объекте культурного наследия
регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг.,
арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3

г. Москва

5 июня 2025 г.

Присутствовали:

Фамилия, имя, отчество	Пуришева Елена Владимировна
Образование	высшее
Специальность	Архитектор I категории (направление – проектные работы по сохранению объектов культурного наследия) (приказ Минкультуры России от 19.03.2015 № 433), архитектор-реставратор
Ученая степень (звание)	Заслуженный архитектор Российской Федерации
Место работы и должность	Налогоплательщик на профессиональный доход
Стаж работы	49 лет
Фамилия, имя и отчество	Смирнова Инна Юрьевна
Образование	Высшее
Специальность	Регионоведение
Ученая степень (звание)	не имеет
Место работы	Заместитель генерального директора ООО «НМРО»
Стаж работы	19 лет
Фамилия, имя и отчество	Люликова Ольга Святославовна
Образование	Высшее
Специальность	юрист, специалист по реставрации памятников архитектуры и архитектурной среды
Ученая степень (звание)	не имеет
Место работы и должность	Налогоплательщик на профессиональный доход
Стаж работы	19 лет

Повестка дня:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Об определении порядка работы и принятии решений экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Слушали:

- 1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.**

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

Пуришева Елена Владимировна;

Люликова Ольга Святославовна;

Смирнова Инна Юрьевна.

Решение принято единогласно.

- 2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.**

Решили:

Избрать председателем экспертной комиссии Пуришеву Елену Владимировну.

Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии Смирнову Инну Юрьевну.

Решение принято единогласно.

- 3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.**

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, а также настоящим порядком;

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений, в том числе дистанционных;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;
- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

Е.В. Пуришева сообщила членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3.

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) научно-проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы – ООО «Строительная компания Альянс+», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д. 9, к. 1, пом. 17, оф. 4; ИНН 5047040664; ОГРН 1035009562830.

Разработчик проектной документации - ООО «Строительная компания Альянс+» (лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 26.09.2022 № МКРФ 22637).

Е.В. Пуришева уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика экспертизы получена научно-проектная документация для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3, в следующем составе:

№ тома	Обозначение	Наименование	Прим.
Раздел I. Предварительные работы			
1.1	006/01/0199-СП	Часть 1. Состав проектной документации	

1.2	006/01/0199-ПР-ПИ	Часть 2. Предварительные исследования памятника	
	006/01/0199-ПР-ФФ	Часть 3. Фотофиксация существующего состояния памятника	
	006/01/0199-ПР-ИРД	Часть 4. Исходно-разрешительная документация	
Раздел II. Комплексные научные исследования			
2.1	006/01/0199-НИ-ИАИ	Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования	
		Часть 2. Натурные исследования	
2.2.1	006/01/0199-НИ-ОЧ	Книга 1. Архитектурно-археологические обмеры.	
2.3	006/01/0199-НИ-ИИ	Часть 3. Инженерно-технические исследования. Зондажи	
2.4	006/01/0199-НИ-ХТИ	Часть 4. Химико-технологические исследования	
2.5	006/01/0199-НИ-МИ	Часть 5. Микологические исследования	
2.6	006/01/0199-НИ-О	Часть 6. Отчет по комплексным научным исследованиям	
Раздел III. Проект реставрации и приспособления			
Стадия 1. Эскизный проект			
3.1.1	006/01/0199-С1-ЭП-ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Архитектурные решения	
3.1.2.1	006/01/0199-С1-ЭП-АР1	Книга 1. Архитектурные решения по реставрации	
3.1.2.2	006/01/0199-С1-ЭП-АР2	Книга 2. Архитектурные решения по приспособлению	
3.1.3	006/01/0199-С1-ЭП-КР	Часть 3. Конструктивные решения	
Стадия 2. Проект			
3.2.1	006/01/0199-С1-П-ПЗ	Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Архитектурные решения	
3.2.2.1	006/01/0199-С1-П-АР1	Книга 1. Архитектурные решения по реставрации	
3.2.2.2	006/01/0199-С1-П-АР2	Книга 2. Архитектурные решения по приспособлению	
3.2.3	006/01/0199-С1-П-КР	Часть 3. Конструктивные решения	

		Часть 4. Инженерное оборудование, сети инженерно-технологического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения	
3.2.4.1	006/01/0199-П-ЭОМ	Книга 1. Системы электроснабжения и электрооборудования. Система заземления и молниезащиты	
3.2.4.2	006/01/0199-П-ВК	Книга 2. Водоснабжение и водоотведение	
3.2.4.3	006/01/0199-П-ОВ1	Книга 3. Отопление и теплоснабжение	
3.2.4.4	006/01/0199-П-ОВ2	Книга 4. Вентиляция и кондиционирование.	
3.2.4.5	006/01/0199-П-АДИС	Книга 5. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	
3.2.4.6	006/01/0199-П-СКУД	Книга 6. Система контроля и управления доступом	
3.2.4.7	006/01/0199-П-СОТ	Книга 7. Система охранного телевидения	
3.2.4.8	006/01/0199-П-ОС	Книга 8. Система охранной сигнализации	
3.2.4.9	006/01/0199-П-СКС, ЛВС	Книга 9. Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть. Wi-Fi.	
3.2.4.10	006/01/0199-П-ССОИ, СХД	Книга 10. Система сбора и обработки информации. Система хранения данных	
3.2.4.11	006/01/0199-П-ЧС	Книга 11. Система часофикации	
3.2.4.12	006/01/0199-П-РС	Книга 12. Система радиофикации	
3.2.4.13	006/01/0199-П-ТХ	Книга 13. Технологические решения	
3.2.5	006/01/0199-П-ПОР	Часть 5. Проект организации реставрации	
		Часть 6. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	
3.2.6.1	006/01/0199-П-ПБ	Книга 1. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Расчёт пожарных рисков.	
3.2.6.2	006/01/0199-П-АПС, СОУЭ	Книга 2. Система автоматической пожарной сигнализации. Система	

		оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	
3.2.7	006/01/0199-П-ОДИ	Часть 7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения	
3.2.8	006/01/0199-П-ТБЭ	Часть 8. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации здания	

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

5. Об определении основных направлений работы экспертов.**Решили:**

Определить следующие направления работы экспертов:

Е.В. Пуришева проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

О.С. Люликова проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И.Ю. Смирнова проверяет соответствие проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Решение принято единогласно.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.**Решили:**

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.**Решили:**

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

05.06.2025 - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

Е.В. Пуришева;

О.С. Люликова;

И.Ю. Смирнова.

22.10.2025 - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы, передача Заказчику Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

Е.В.Пуришева;

О.С. Люликова;

И.Ю. Смирнова.

Решение принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии

Е.В. Пуришева

Член экспертной комиссии

О.С. Люликова

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии**

И.Ю. Смирнова

ПРОТОКОЛ № 2

**итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации для проведения работ по сохранению
(включая приспособление для современного использования)
отдельных помещений на объекте культурного наследия
регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг.,
арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3**

г. Москва

22 октября 2025 г.

Присутствовали:

Е.В. Пуришева	государственный эксперт, председатель экспертной комиссии
О.С. Люликова	государственный эксперт, член экспертной комиссии
И.Ю. Смирнова	государственный эксперт, ответственный секретарь экспертной комиссии

Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3, в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
2. Подписание экспертного заключения.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Слушали:

Итоговое рассмотрение научно-проектной документации для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.»,

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3, в целях определения соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия; согласование заключительных выводов.

Решили:

Представленную на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию считать соответствующей требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Подписание экспертного заключения:

И.Ю. Смирнова представила акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации для проведения работ по сохранению (включая приспособление для современного использования) отдельных помещений на объекте культурного наследия регионального значения «Библиотека имени В.И. Ленина, 1928-1941 гг., арх. Щуко В.А., Гельфрейх В.Г.», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 3.

Члены экспертной комиссии произвели подписание акта в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Слушали:

О передаче Акта экспертизы Заказчику.

Решили:

Передать подписанный усиленной электронной подписью экспертов Акт экспертизы Заказчику в электронном виде в формате pdf.

Председатель экспертной комиссии:

Е.В. Пуришева

Член экспертной комиссии:

О.С. Люликова

**Ответственный секретарь
экспертной комиссии:**

И.Ю. Смирнова